

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (Reach) a ustanovení (EU) č. 2015/830

Reinke White Aerosol

Přepracováno: 29.7. 2015

Verze: 9

Jazyk: čeština

Vytištěno: 31. 7. 2015

Strana: 1 z 12

ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a výrobce

1.1 Identifikace výrobku

Obchodní název: Reinke White Aerosol

1.2 Příslušné určení použití látky nebo směsi

Všeobecné použití: Vývojka pro penetrační barvivo

1.3 Údaje o výrobci, který sestavil bezpečnostní technický list

Název firmy: Technotrenn Trennmittel GmbH

Ulice: Robert-Bosch-Str. 46

PSČ, místo: 69190 Walldorf
Německo

WWW: <http://www.technotrenn.com>

Telefon: +49 (0)6227/604-0

Informace: technik, telefon: +49 (0)6227/604-0, e-mail: info@technotrenn.com

1.4 Nouzová linka

Technik, telefon: +49 (0)6227/604-0

Toto telefonní číslo je dostupné pouze v úředních hodinách.

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečí

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle nařízení ES 1272/2008 (CLP)

Aerosol 1; H222; H229 Extrémně hořlavý aerosol.

Eye Irrit. 2; H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

STOT SE 3; H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

(EUH066) Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

2.2 Prvky značení

Značení (CLP)



Popis:

Nebezpečí

Bezpečnostní upozornění:

- H222 Extrémně hořlavý aerosol.
- H229 Obal je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
- H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
- H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
- EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (Reach) a ustanovení (EU) č. 2015/830

Reinke White Aerosol

Přepracováno: 29.7. 2015

Vytištěno: 31. 7. 2015

Verze: 9

Jazyk: čeština

Strana:

2 z 12

Bezpečnostní pokyny:

- P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
- P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
- P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
- P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
- P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně oplachujte vodou, vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P405 Skladujte uzamčené.
- P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 ° C / 122 ° F.
- P501 Odstraňte obal popř. obsah na sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Zvláštní označení

Text pro označení: Obsahuje aceton a isopropyl alkohol.

2.3 Ostatní nebezpečí

Možnost vzniku výbušných směsí v nedostatečně větraných prostorách.

Nevystavujte teplotám nad 50°C. Nebezpečí prasknutí a výbuchu.

Vyšší dávky mohou mít narkotické účinky.

Nebezpečí metabolické acidózy.

ODDÍL 3: Složení, informace o složkách

3.1 Látky: Nepoužitelné

3.2 Směsi: Chemická charakteristika: Směs obsahuje následné látky bez nebezpečných příměsí.

Nebezpečné složky:

složka	popis	obsah	klasifikace
REACH 01-2119471330-49-xxxx EC No.200-662-2 CAS 67-64-1	Aceton	25-50%	Flam.Liq.2; H225. Eye Irrit.2; H319. STOT SE 3; H336. (EUH066)
EC-Nr. 200-661-7 CAS 67-63-0	Isopropyl alkohol	10-20%	Flam.Liq.2; H225. Eye Irrit.2; H319. STOT SE 3; H336.
EC-Nr.203-448-7 CAS 106-97-8	n-Butan, čistý	15-30%	Flam.Gas 1; H220.Liquef.Gas; H280.
EC-Nr.200-827-9 CAS 74-98-6	Propan	10-20%	Flam.Gas 1; H220.

Doslovné znění H- a EUH-bezpečnostních pokynů: uvedeny pod oddílem 16

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (Reach) a ustanovení (EU) č. 2015/830

Reinke White Aerosol

Přepracováno: 29.7. 2015

Verze: 9

Jazyk: čeština

Vytištěno: 31. 7. 2015

Strana: 3 z 12

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis pokynů pro první pomoc

- Při nadýchání: Přenést postiženého na čerstvý vzduch, uvolnit oblečení a uložit do klidu. Při dýchacích potížích okamžitě volat lékaře.
- Při styku s kůží: Odstranit kontaminované oblečení. Postižená místa umýt vodou a mýdlem. V případě kožních reakcí vyhledat lékaře.
- Při zasažení očí: Okamžitě při otevřených očních víčkách vymývat 10 až 15 minut tekoucí vodou. V případě stálých potíží vyhledat očního lékaře.
- Při požití: Požití se jako jedna z možných cest působení nepředpokládá.

4.2 Nejdůležitější akutní nebo dodatečné příznaky nebo účinky

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě.

4.3 Pokyn pro okamžitou lékařskou pomoc nebo speciální ošetření

Jednejte podle příznaků.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasicí prostředky

Vhodné hasicí prostředky: Hasicí prášek, pěna, vodní mlha, oxid uhličitý

Nevhodné hasicí prostředky (z bezpečnostních důvodů):

Silný proud vody

5.2 Zvláštní nebezpečí vyplývající z látky nebo směsi

Extrémně hořlavý.
Výpary tvoří se vzduchem výbušné směsi, které jsou těžší než vzduch. Ty se drží při podlaze a mohou se při zažehnutí vznítit v rozsáhlé ploše.
V případě požáru mohou vznikat nebezpečné spaliny a výpary.
V případě požáru mohou vzniknout: oxid uhelnatý, oxid uhličitý.

5.3 Pokyny pro hasiče

Zvláštní ochranné vybavení při hašení požáru:

Ochranné dýchací prostředky nezávislé na okolí a ochranné požární obleky.

Dodatečné pokyny:

Hazcem-Code: -

Porušené obaly chlaďte postřikem vody a podle možnosti odstranit z nebezpečné zóny. Ohřívání způsobuje stoupání tlaku: nebezpečí roztržení a exploze.

Páry srážejte kropením vodou.

Zamezte vnikání hasební vody do povrchových vod a spodních vod.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (Reach) a ustanovení (EU) č. 2015/830

Reinke White Aerosol

Přepracováno: 29.7. 2015

Verze: 9

Jazyk: čeština

Vytištěno: 31. 7. 2015

Strana: 4 z 12

ODDÍL 6: Opatření při náhodném úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Odstraňte všechny zápalné zdroje, pokud je to možné.
Používejte ochranné vybavení.
Neumožněte přístup nechráněným osobám.
Nevdechujte výpary/aerosol. Zajistěte dostatečné větrání.
Vyhněte se kontaktu s kůží a očima.
Při vyšší koncentraci: Použijte dýchací přístroj.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zamezte vniknutí do půdy, do vodních zdrojů nebo kanalizace.

6.3 Metody a materiály pro zabránění úniku a čištění

Materiály použité při čištění skladujte ve speciálních uzavřených nádobách a zlikvidujte v souladu s vyhláškou.
Při větších množstvích: Nabrat mechanicky (použijte pouze vybavení odolné proti výbuchu při čerpání).

Dodatečné pokyny: Používejte vybavení odolné proti výbuchu.

6.4 Odkazy na další oddíly

Viz. oddíly 8 a 13.

ODDÍL 7: Manipulace a skladování

7.1 Opatření pro bezpečnou manipulaci

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Zajistěte dobré větrání a místní odvětrání skladu a pracoviště.
Vyhněte se kontaktu s látkou. Používejte ochranné vybavení.
Nevdechujte výpary/aerosol.
Nestříkejte do očí nebo na kůži.
V uzavřených prostorech, zásobnících, kontejnerech je třeba používat s co nejvyšší opatrností.

Preventivní opatření proti požáru a výbuchu:

Nádobka je pod tlakem: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad 50 ° C. Neprorázejte a nespalujte, ani po použití. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty.
Používejte pouze nejiskřící nástroje. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení.
Zákaz kouření.
Proved'te preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

V uzavřených prostorech, zásobnících, kontejnerech mohou vznikat potencionálně výbušné směsi. Zajistěte adekvátní větrání.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (Reach) a ustanovení (EU) č. 2015/830

Reinke White Aerosol

Přepracováno: 29.7. 2015

Vytištěno: 31. 7. 2015

Verze: 9

Jazyk: čeština

Strana: 5 z 12

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování

Požadavky na skladovací prostory a nádoby:

Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném a dobře větraném místě.

Chraňte před tepelným a slunečním zářením.

Pokyny pro společné skladování:

Neskladujte společně s hořlavými a samozápalnými látkami nebo jakýmkoliv vysoce hořlavými pevnými látkami.

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata.

Skladová třída: 2B = aerosoly

7.3 Specifické konečné použití

Neexistují žádné informace.

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné pomůcky

8.1 Kontrolované parametry

Hraniční hodnoty pro pracovní prostor:

CAS-Nr.	Popis	Druh	Hraniční hodnoty
67-64-1	Aceton	Europe: IOELV: TWA Great Britain:WEL-STEL Great Britain:WEL-TWA Ireland: 8 hours	1210mg/m ³ , 500ppm 3620mg/m ³ , 1500ppm 1210mg/m ³ , 500ppm 1210mg/m ³ , 500ppm IOELV
67-63-0	Isopropyl alcohol	Great Britain:WEL-STEL Great Britain:WEL-TWA Ireland: 15 minutes Ireland: 8 hours	1250mg/m ³ , 500ppm 999mg/m ³ , 400ppm 400ppm 200ppm
106-97-8	n-butan, čistý	Great Britain:WEL-STEL Great Britain:WEL-TWA Ireland: 8hours	1810mg/m ³ , 750ppm (Carc, only applies if Butane contains more than 0,1% of buta-1,3-diene) 1450mg/m ³ , 600ppm (Carc, only applies if Butane contains more than 0,1% of buta-1,3-diene) 1000ppm
74-98-6	Propan	Ireland: 8hours	1000ppm

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (Reach) a ustanovení (EU) č. 2015/830

Reinke White Aerosol

Přepracováno: 29.7. 2015

Verze: 9

Jazyk: čeština

Vytištěno: 31. 7. 2015

Strana: 6 z 12

8.2 Omezení a kontrola expozice

Zajistěte dobré větrání nebo nucené odsávání pracovního prostoru.

Osobní ochranné pomůcky

Omezování expozice

Ochrana dýchacích cest:

Ochranu dýchacích orgánů použijte vždy, když byly překročeny nejvyšší úrovně WEL.

Použijte filtr typu A (= proti parám organických látek) podle normy EN 14387.

Dojde-li k vyšší koncentraci: Použijte dýchací přístroj.

Ochrana rukou:

Rukavice pro EN 374, odolné rozpouštědlům.

Materiál rukavic: Butyl kaučukové (butyl pryž).

Respektujte údaje výrobců ochranných rukavic z hlediska propustnosti a doby použití.

Ochrana očí:

Těsně přiléhající ochranné brýle podle EN 166

Ochrana těla:

Při práci používejte určené ochranné oblečení.

Všeobecná ochranná a hygienická opatření:

Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, jisker a otevřeného ohně.

Při používání nejezte, nepijte a nekuřte.

Vyměňte kontaminované oblečení.

Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

Pracoviště vybavit vodou pro výplach očí.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Údaje o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled:	forma: aerosol
	barva: bílá
Zápach:	jako rozpouštědla a alkohol
Hranice zápachu:	bez údajů
Hodnota pH:	bez údajů
Bod tání/tuhnutí:	bez údajů
Bod a oblast varu:	56-82°C (účinná látka)
Bod a oblast vzplanutí:	-60°C (n-butan)
Rychlost odpařování:	bez údajů
Zápalnost (vznětlivost):	vysoce vznětlivý
Hranice výbušnosti:	UEL (spodní hranice výbušnosti): 1,50 objem. % OEL (horní hranice výbušnosti): 10,90 objem. %
Tlak páry:	bez údajů
Hustota páry:	bez údajů
Měrná hmotnost:	bez údajů
Rozpustnost ve vodě:	částečně rozpustný
Rozdělovací koeficient – n-oktanol/voda:	bez údajů

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (Reach) a ustanovení (EU) č. 2015/830

Reinke White Aerosol

Přepracováno: 29.7. 2015

Vytištěno: 31. 7. 2015

Verze: 9

Jazyk: čeština

Strana:

7 z 12

Teplota samovznícení:	nesamozápalný
Teplotní rozklad:	bez údajů
Viskozita, kinematická:	bez údajů
Výbušné vlastnosti:	Produkt není výbušný. Vznik výbušných par a směsí se vzduchem je možný
Oxidační charakteristiky:	bez údajů

9.2 Zvláštní vlastnosti

Teplota vzplanutí: 365°C

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita Extrémně snadno zápalný aerosol.
Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi.

10.2 Chemická stabilita
Stabilní za daných skladovacích podmínek.

10.3 Možnosti nebezpečných reakcí
Nádoba je pod tlakem
Zahřívání způsobuje zvýšení tlaku: nebezpečí roztržení a výbuchu

10.4 Omezující podmínky
Dodržujte bezpečnou vzdálenost od zdrojů tepla, jiskření a otevřeného ohně.
Chraňte před slunečním zářením a teplotou nad 50°C.

10.5 Neslučitelné materiály
Silně oxidační činidla.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu
Při požáru mohou vznikat: oxid uhelnatý, oxid uhličitý
Termický rozklad: bez údajů

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Údaje o toxikologickém působení

Toxikologická působení: Akutní toxicita (orální): Chybějící údaje
Akutní toxicita (dermální/kůže): Chybějící údaje
Akutní toxicita (inhalativní/vdechnutí): Chybějící údaje
Poleptání/dráždění pokožky: Chybějící údaje
Poškození/dráždění očí: Eye Irrit.2; H319=Způsobuje vážné podráždění očí.
Senzibilita dýchacích cest: Chybějící údaje
Senzibilita pokožky: Chybějící údaje
Mutagenita zárodečných buněk / Genotoxicita: Chybějící údaje
Karcinogenita: Chybějící údaje
Toxicita pro reprodukci: Chybějící údaje

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (Reach) a ustanovení (EU) č. 2015/830

Reinke White Aerosol

Přepracováno: 29.7. 2015

Verze: 9

Jazyk: čeština

Vytištěno: 31. 7. 2015

Strana: 8 z 12

Působení na laktaci nebo prostřednictvím laktace: Chybějící údaje
Toxicita specifického cílového orgánu (jediná expozice): STOT SE 3;
H336 = Může způsobit ospalost nebo závratě.
Toxicita specifického cílového orgánu (opakované expoz.): Chybějící údaje
Nebezpečnost při vdechnutí: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Další informace: Není známo, že způsobuje alergii.

Příznaky: V případě vdechnutí: vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
Vyšší dávky mohou mít narkotické účinky. Nebezpečí metabolické acidózy.
Další příznaky: Bolesti hlavy, závratě, nevolnost, bezvědomí.
Při styku s kůží: dlouhý nebo opakovaný kontakt může způsobit podráždění pokožky.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Další informace: Pohonná látka: Bez potenciálu poškozování ozonu (ODP=0).

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Další upozornění: Aceton:
Biodegradace: 91% / 28 d; snadno rozložitelné
Isopropanolu:
Biodegradace: 95% / 21 d; snadno rozložitelné

12.3 Bioakumulační potenciál

Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda: k dispozici žádné údaje

12.4 Mobilita v půdě: k dispozici žádné údaje

12.5 Výsledky posouzení PBT- a vPvB: k dispozici žádné údaje

12.6 Jiné nepříznivé účinky:

Všeobecné informace: Nesmí se dostat do podzemních vod, povrchových vod nebo kanalizace.

ODDÍL 13: Pokyny pro likvidaci

13.1 Postup při zpracování odpadu

Výrobek

Číslo odpadu: 16 05 04* = nebezpečné látky obsahující plyn v tlakových obalech*
*= zpracování odpadu je povinně prokazatelné

Doporučení: Ani po spotřebování násilně neotvírejte a nespalujte.
Odpad likvidujte v souladu s platnými předpisy.
Nelikvidujte společně s domovním odpadem.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (Reach) a ustanovení (EU) č. 2015/830

Reinke White Aerosol

Přepracováno: 29.7. 2015

Verze: 9

Jazyk: čeština

Vytištěno: 31. 7. 2015

Strana: 9 z 12

Znečištěné obaly

Číslo odpadu: 15 01 10 = obaly obsahující zbytky nebo znečištěné nebezpečnými látkami

Doporučení: Obal pečlivě a pokud možno úplně vyprázdněte.
Odpad likvidujte v souladu s platnými předpisy.

ODDÍL 14: Informace pro dopravu

14.1 UN-číslo

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR: UN 1950

14.2 Příslušný popis UN pro zásilku

ADR/RID, IMDG: UN 1950, AEROSOLY

IATA-DGR: UN 1950, AEROSOLY, hořlavé

14.3 Třída nebezpečnosti (es)

ADR / RID: Třída 2, kód: 5F

IMDG: Třída 2, Subrisk - viz SP63

IATA-DGR: Třída 2.1



14.4 Skupiny balení

ADR/RID, ADN, IATA-DGR: nepoužitelné

IMDG: -

14.5 Ohrožení životního prostředí

Látky znečišťující moře: ne

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Silniční doprava (ADR/RID)

Výstražná tabulka:

ADR: UN-číslo UN 1950

RID: Kemmler - číslo 23, UN-číslo UN 1950

Výstražná nálepka:

2.1

Zvláštní předpisy:

190 327 344 625

Omezená množství:

1L

EQ:

E0

Kontaminované balení:

Návod: P207 LP02

Kontaminované balení:

Zvláštní ustanovení: PP87 RR6 L2

Zvláštní předpisy pro hromadné balení:

MP9

Kód pro omezení vjezdu do tunelu:

D

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (Reach) a ustanovení (EU) č. 2015/830

Reinke White Aerosol

Přepracováno: 29.7. 2015

Vytištěno: 31. 7. 2015

Verze: 9

Jazyk: čeština

Strana: 10 z 12

Námořní doprava (IMDG)

EmS:	F-D, S-U
Zvláštní ustanovení:	63, 190, 277, 327, 344, 959
Omezená množství:	viz. SP277
EQ:	E0
Kontaminované balení:	P207, LP02
Kontaminované balení:	PP87, L2
IBC – návody:	-
IBC – předpisy:	-
Návody pro tankování - IMO:	-
Návody pro tankování – UN:	-
Návody a předpisy pro tankování:	-
Uložení a manipulace:	SW1 SW22
Segregace:	SG69
Vlastnosti a pozorování:	-
Skupina segregace:	žádná

Letecká přeprava (IATA):

Nebezpečí:	hořlavý plyn
EQ:	E0
Limitované množství:	Pack.Instr. Y203 – Max. Net Qty/Pkg. 30 kg G
Cestující:	Pack.Instr. 203- Max. Net QTY/Pkg. 75 kg
Náklad:	Pack.Instr. 203- Max. Net QTY/Pkg. 150 kg
Speciální úložiště:	A145 A167 A802
ERG:	10L

14.7 Velkokapacitní přeprava zboží podle přílohy II MARPOL 73/78 a podle IBC-Code
data nejsou k dispozici

ODDÍL 15: Právní předpisy

15.1 Bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy pro látky nebo směsi

Národní předpisy:	Česka republika
Hazchem-code:	- Nejsou dostupná žádná data
Národní předpisy:	členské země ES
Těkavé organické látky (VOC):	93% hmotnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (Reach) a ustanovení (EU) č. 2015/830

Reinke White Aerosol

Přepracováno: 29.7. 2015

Verze: 9

Jazyk: čeština

Vytištěno: 31. 7. 2015

Strana: 11 z 12

Označování balení s <= 125 ml obsahu



Popis:

Nebezpečí

Bezpečnostní upozornění:

- H222 Extrémně hořlavý aerosol.
- H229 Nádobu je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
- H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
- H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
- EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Bezpečnostní pokyny:

- P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
- P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm, a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
- P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
- P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
- P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
- P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
- P312 Necítíte-li se dobře: volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P405 Skladujte uzamčené.
- P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 ° C / 122 ° F.
- P501 Odstraňte obsah/obal na sběrném místě určeném pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti pro látky v této směsi nebylo provedeno.

ODDÍL 16: Další informace

Další informace:

Doslovné znění H-vět podle odstavce 2 a 3:

- H220 = Extrémně hořlavý plyn.
- H222 = Extrémně hořlavý aerosol.
- H225 = Vysoce hořlavá kapalina a páry.
- H229 = Nádobu je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
- H280 = Obsahuje plyn pod tlakem: při zahřívání může vybuchnout.
- H319 = Způsobuje vážné podráždění očí.
- H336 = Může způsobit ospalost nebo závratě.
- EUH066 = Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (Reach) a ustanovení (EU) č. 2015/830

Reinke White Aerosol

Přepracováno: 29.7. 2015

Vytištěno: 31. 7. 2015

Verze: 9

Jazyk: čeština

Strana: 12 z 12

Důvod změny: Generální revize (nařízení (EU) č 2015/830)

Datum první verze: 31/7/2018

Obor, vydávající bezpečnostní list

Kontaktní osoba: viz Oddíl 1

Zkratky viz.: ECHA Pokyny k požadavkům na informace a chemické bezpečnosti, kapitola R.20 (tabulka termínů a zkratk).

Informace v tomto listu byly sestaveny dle nejlepšího vědomí a odpovídají stavu znalostí k datu revize. Přesto nezajišťují zachování určitých vlastností pro případ právní závaznosti.